

Bitzer



Bitzer marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Bitzer ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Bitzer Ürün Listesi

Referans	Tanım
1001116296_107023	ASSEMBLY,FAN,
101.0000	Bitzer Ölfiler 362 105 02
101.0000	Bitzer Gleitring 374015 02
101.1629	Bitzer Lagerbuchse 311 100 04
101.1629	Bitzer Lagerbuchse 311 100 04
101.1630	Bitzer Lagerbuchse 311 100 05
101.1682	Bitzer Anlaufscheibe 320 500 06
101.1683	Bitzer Anlaufscheibe 320 500 07
101.381654	Bitzer Einbaumotor 346 318 46
101.381724 / SE-E1	(Bitzer Motorschutzgerät Ersatz, SE-E1 24VAC f.Schraube 347 017 14)
101.383922	Bitzer Kolben kpl. 302 711 03
101.3913 343 014 02	Bitzer Belüftungseinheit 230V f. LH44 S4E 350-AG06-28
101.3945	Bitzer Motorschutzgerät Ersatz SE-B1 f.2KC-4NC 347 019 01
101.4281 LH104/S4N-8.2Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH104/S4N-8.2Y 400V PW/3/50Hz)
101.4284 LH135/S6H-20.2Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/S6H-20.2Y 400V PW/3/50Hz)
101.4802 2JES-07Y-40S	(Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 400V/3/50Hz)
101.4812 2CES-3Y-40S	(Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 400V/3/50Hz)
101.4957	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 4NESP-14P-40P 400V/3/50Hz R290/R1270
101.7155	Bitzer halbh. Verdichter 4NCS-12.2Y-40P Octagon 400V PW-3-50Hz
101.7262 LH44/2FES-3Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH44/2FES-3Y 400V/3/50Hz)
101.7266 LH64/2DES-3Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH64/2DES-3Y 400V/3/50Hz)
101.7268 LH84/2CES-4Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH84/2CES-4Y 400V/3/50Hz)
101.7270 LH84/4FES-5Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH84/4FES-5Y 400V/3/50Hz)

Referans	Tanım
101.7274 LH104/4DES-7Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH104/4DES-7Y 400V/3/50Hz)
LH114/4CES-9Y	Verflüssigungseinheit
101.7277 LH104/4TES-9Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH104/4TES-9Y 400V PW/3/50Hz)
101.7278 LH114/4TES-12Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH114/4TES-12Y 400V PW/3/50Hz)
101.7279 LH114/4PES-12Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH114/4PES-12Y 400V PW/3/50Hz)
101.7280 LH135/4PES-15Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/4PES-15Y 400V PW/3/50Hz)
101.7282 LH135/4NES-20Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/4NES-20Y 400V PW/3/50Hz)
101.7283 LH135/4JE-15Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/4JE-15Y 400V PW/3/50Hz)
101.7284 LH135/4JE-22Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/4JE-22Y 400V PW/3/50Hz)
101.7286 LH135/4HE-25Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/4HE-25Y 400V PW/3/50Hz)
101.7287 LH135/4GE-23Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/4GE-23Y 400V PW/3/50Hz)
101.7288 LH135/6JE-25Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/6JE-25Y 400V PW/3/50Hz)
101.7289 LH135/6HE-28Y	(Bitzer halbh. Verflüssigungssatz NEW ECO LH135/6HE-28Y 400V PW/3/50Hz)
101.7725	Bitzer halbh. Kompaktschraubenverdichter CSH 8593-140Y400V/3/50Hz o.Ventile ist ein Nachfolger Model von CSH8591-140Y
2120102 OR 361322-03	GATE VALVE
2200120	VALVE COMPLETE
2DES-2Y-40S	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 2DES-2Y-40S 400V/3/50Hz
2GES-2Y-40S VD	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 2GES-2Y-40S 400V/3/50Hz
2KC- BIS 2FES	Bitzer Ölumpfeheizung PTC 60W f. 2KC- bis 2FES- 343 224 02
301 109 50	KURBELWELLE
302 297 93	PISTON
302297-92	Kompresör Tipi:Reciprocating Compressor, Semi-Hermetic 2-Cylinder, 2fc-3.2y-40s
305 231 01	Bitzer Gehäusedeckel
308001-61	GRP,VIB DMPR,BLUE/BRN
343 014 02	Bitzer Belüftungseinheit 230V f. LH44 S4E 350-AG06-28
343 427 01	Bitzer Stromdurchführungs-Platte
347017- 01	Vormundschaft
361315-11	VALVE PISTON
362 003 01	Bitzer Ölfilter
362 004 02	Bitzer Sauggas-Filter

Referans	Tanım
372 316 07	GASKEt Model CSH8561.no:346720-43
372 316 07	Bitzer Dichtung
372 421 06	GASKET
372010 90	Kurbelzapfen-Wasserwaage im Holzetui, Gen. 0,10mm/m
4 G-20.2	volt:380-420 hz:50 amp:maks 37a mh:84,5 d/d=1450 nd/hd=maks 19-28 bar
4CES9Y 40S	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 4CES-9Y-40S 400V/3/50Hz
4DES-7Y-40S 400V	Bitzer halbh. Verdichter CE3S
4DES-7Y-40S (101.4819 Bitzer halbh. Verdichter CE3 400V)	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 400V/3/50Hz
4EC-4.2Y-40S OCTAGON 400V Y-3-50HZ	compressor
4EES-4Y-40S	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 4EES-4Y-40S 400V/3/50Hz
4EES-4Y-40S 400V/3/50HZ	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE
4FC-3.2 Y	Alternatif
4G-30.2	refrigeration compressor
4HE-18Y-40P	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 400V PW/3/50Hz
4N-20.2	Semi-hermetic compressor
4PE-12Y-40P	Bitzer halbh. Verdichter NEW ECOLINE 4PE-12Y-40P 400V PW/3/50Hz
500059-10	air conditioning compressor
531.0128	Bitzer Kältemaschinenöl B 320 SH Kanne 20L 915 124 08
5311	BITZER BSE 170
5312.	huile Bitzer BSE 170
6B5406PL-2NU	6G-30.2,230-460/3/60,STD HDS
6H-35.2	35/26 Kwatt 1450 d/dk Yıldız 380 V Yıldız420 V 147 A/267 A 110,3 m332,5 Bar/19/25 Bar
80001347	MONITOR,3PH VOLTAGE 190 to 480 VAC, 50/60Hz
80035681	RELAY 2 POLE PLUG IN TYPE 240 WITH BASE
80064655	PTC TEMP.SENSOR (L-7M) FOR LWT & RWT CH (PJE)
80064656	RELATIVE PR TRANSDUCER (0 to 40 BAR)for SP (PJE)
80064658	RELATIVE PR TRANSDUCER (05 to 10 BAR)for SP (PJE)
80064661	SHIELDED ROUND CABLE FOR TRANSDUCER
860-3003-01	SW,OIL PRES,P545
892-1140-02	HTR,CRNKCSE,140W,230V,B5/B6
Art.Nr. 101.7156	(Bitzer halbh. Verdichter, 4NCS-20.2Y-40P Octagon 400V PW-3-50Hz)
B 320 SH	Bitzer Kältemaschinenöl
91511504 / BSE 170	Bitzer Kältemaschinenöl
CSH 6563-40Y400V	Bitzer halbh. Kompaktschraubenverdichter CSH 6563-40Y400V/3/50Hz o.Ventile
CSH 7573-90Y400V/3/50HZ o.Ventile	Bitzer halbh. Kompaktschraubenverdichter
CSH 8563-125Y400V/3/50HZ	Bitzer halbh. Kompaktschraubenverdichter CSH 8563-125Y400V/3/50Hz o.Ventile
CSH7571-90Y-40D	Oil Sensors to suit
ESH743Y-25S	Bitzer Verdichter mit Sonderspannung ESH 743Y-25S 240V/3/50Hz

Referans	Tanım
HSKC 7471-90	400V, 162A max
K 4803 TB-4	Condenser
LH135/S6H-205.2Y	condenser
S6J-16.2-35P	KOMPRESSOR
MADENI YAG B5.2	1 Ambalaj 5 litre icermekte .
374 015 02 (101.382972 Bitzer Wellenabdichtung)	DICHTUNGSSATZ, SPEZ
SE-B2 F.2EL-8FC	Bitzer Motorschutzgerät
22A613	Bitzer Motorschutzgerät Ersatz
6F-50.2Y-40P 101.4144 400V PW-3-50Hz	Bitzer halbh. Verdichter
4EES-6Y-40S 400V ARTIKEL 101.4817	Bitzer halbh. Verdichter CE3
Type: VSK3161-15Y Ser. No: 15620220 OEM!!	Kompressor
304 055 03	VENTIL VOLLPLATTE
304 054 02	VENTIL VOLLPLATTE
4J-13.2Y-2NU - Obsolete!!Replaced with "4JE-13Y-40P"	Kompressor
4TCS-802Y-40P - Obsolete!! Replaced with "4TES-9Y-40P"	Kompressor
4PCS-15.2Y-2NU - Obsolete!!Replaced with "4PES-15Y-40P"	Kompressor
K203HB-2/4	Bitzer Bündelrohr-Vertikriger
SPB-1800	Gürtel
347 017 10	FESTKÖRPERSCHUTZSYSTEM (SSPS)
343 218 02 CSH/W 85.. bis 95	CRANK CASE HEIZUNG KOMPRESSOR
CSH 7581-80Y-40P	Ölstands-Begrenzer
CSH8591-140C-40 D	Ölstands-Begrenzer
Type: 6f-50.2-40P, SN: 1674311433 - Obsolete!!Replaced with "6FE-50Y-40P"	Motorisierung
6FE-50Y-40P 400V	halbhermetischer Kompressor
361815-01	NIVEAU-
101.381689	Bitzer Einbaumotor
SE-B2	Bitzer Motorschutzgerät
4G.2 obsolete, replacement 4G.2Y	Kompressor
No. A-78	Keilriemen für Acc Air Cond.
4G.2Y	Bitzer Verdichter BO5
311 100-08	Lagerbuchse
320 500 08	Anlaufscheibe
301 007-07	Kurbelwelle
302 297-40	Pleuel / Kolben
382 300-58	Verdichtungsring
382 310-25	Verdichtungsring
305 125-03	Lagerdeckel komplett mit Ölpumpe
362 503-02	Ölpumpe

Referans	Tanım
325 000-34	Druckfeder
372 812-02	Dichtungssatz
303 602-11	Umlenkrolle komplett
382 112-01	Sicherungsblech
381 214-01	Nutmutter
PN:34794901 obsolete/replaced by 101.5593	Ölstand-Sensor
101.5593	Niveau-Ueberwachung
4EES-4Y	Verdichter
101.4818	Halbhermetischer Kompressor
W-4H-15.2 obsolete/ replaced by 4HE-18Y-40P 400V	Kompressor
LH135E/4PES-15Y 400V	halbh.Verflüssigungssatz
Type: 6F-50.2 Y, SN: 662502306 obsolete/replaced by 6FE-50Y-40P	Niederdruck-Kompressor
LH135E/4PES-12Y 400V	Halbhermetische Verflüssigereinheit
OSKA 8591-K NH3	Schraubenkompressor öffnen
OSKA 8571-K NH3	Schraubenkompressor öffnen
OSKA 7471-K NH3 obsolete/replaced by OSKA 7472 NH3	Kompressor
4NSL-30K-40P 400V	Halbhermetische Kompressoren CH4
4DSL-10K-40S 400V	Halbhermetischer Kompressor CH3
6F-50.2Y-40P obsolete/replaced by 6FE-50Y-40P 400V	Kompressor mit el.motor
OSKA 7472 NH3	Schraubenkompressor öffnen
6FE-50Y-40P 400V	Bitzer halbh. Verdichter BE6
BSE 170	Kältemaschinenöl
300 028 07	Bitzer Gehäuse
374 027 01	Bitzer-Wellenabdichtung
384 102 01	Bitzer Nasenkeil
346 331 51	Bitzer Einbaumotor
372 811 09	Bitzer Dichtungssatz F.6F
372 421-02 obsolete replacement 372 422 01	Dichtung
372 124 01	Bitzer Dichtung
372 120 01	Bitzer Dichtung
6F-50.2Y-40P,S/N:1674104795 obsolete replacement 6FE-50Y-40P	Klimakompressor
CSH 7561-80-40P obsolete replacement CSH 7563-80Y400V	Kompressor
372 422 01	Bitzer Dichtung
4TC-12.2Y-40P	Bitzer halbh. Verdichter
101.3946	Bitzer Motorschutzgerät Ersatz
Typ 8FC-70.2-40P S.Nr.1681104955	KOMPRESSOR-MOTOR

Referans	Tanım
CSH 8561-125Y OBSOLETE, REPLACEMENT 101.7720 / CSH 8563-125Y!!!	Schrauben-Kompressor
305054-02-unavailable	UNTERSCHREIBEN ABDECKUNG
101.6805 / 304-055-01	Bitzer Ventilplatte
101.7720 / CSH 8563-125Y	Bitzer halbh. Kompaktschraubenverdichter
101.1719	Bitzer Ölfiter
362 002 06	Bitzer Sauggas-Filter
360 504 01	Bitzer Mitteldruck-Mischleitung
101.4832 / 4NES-14Y-40P 400V	Verdichter
343219-04	Heizung für 4PES-12Y
060B0171/T	DIFF.PRESS-STEUERUNG
372 001 07	O-Ring
372 003 19	O-Ring
372 903 01	Dichtung
386 100 03	Schräg-Kugellager
386 100 07	Schräg-Kugellager
386 200 03	Zylinder-Rollenlager
386 200 04	Zylinder-Rollenlager
386 200 06	Zylinder-Rollenlager
386 300 02	Nadellager
374 015 04	Wellenabdichtung kompl.
4DES-5Y-40S 400V	Kompressor CE3
4TCS-12.2Y-40P - obsolete (replaced by 4TES- 12Y-40P 400V)	Kompressor
4TES-12Y-40P 400V	Bitzer halbh. Verdichter CE4S
CE2S 2CES-3Y-40S 400V/ 101.4812	Verdichter
BZ 03N7471k	Schrauben-Kompressor
372 511 11	Dichtung
372 812 01	Dichtungssatz
101.3937	Bitzer Steuerventil CR-I 230V Ersatz
372 712 01	Flanschdichtung
4EES-4Y-40S 400V	CE3S-Kompressor
4CES-6Y-40S 400V	CE3S-Kompressor
101.381742	Motorschutzgerät
347 017 10	Motorschutzgerät
346 670-43	electirc Motor
P/N: 101.4842, Type: BE5 4GE-30Y-40P 400V	halbh. Verdichter
304 051 03	Bitzer Ventilplatte
302 297 37	Bitzer Pleuel / Kolben f 4H,6H
372 816 02	Bitzer Dichtungssatz
301 007 10	Bitzer Kurbelwelle f
4HE-18Y-40P 400V	Bitzer halbh. Verdichter BE5

Referans	Tanım
347 949 01	Bitzer Opto Niveau-Überwachung
2KC-05Y - obsolete, replaced by 2KES-05Y-40S 400V	KOMPRESSOR
6H-35,2 Y - obsolete, replaced by 6HE-35Y-40P 400V	KOMPRESSOR
101.4801 / 2KES-05Y-40S 400V	halbh. Verdichter CE1S
6HE-35Y-40P 400V	Bitzer halbh. Verdichter BE6
361 329 06	Bitzer Rotalockventil
101.4632	Ölumpfheizung 230V
OSKA8571-K / 101.2522	Bitzer offener Schraubenverdichter
101.4818 / 4DES-5Y-40S 400V	Bitzer halbh. Verdichter CE3S
6J-33,2Y-40P 400V PW-3-50Hz	Bitzer halbh. Verdichter
302 297 46	Komplettkolben
382 300 46	Ringe
382 310 13	Ringe
4J.6J 302 297 46	Bitzer Pleuel / Kolben f
K2923TB-4	Bitzer Bündelrohr-Verflüssiger seewasser
2CES-3Y-40S 400V (101.4812)	halbhermetischer Kompressor
210 0076	wasserdichte Box
4H,6H,4H,2,6H,2 304 051 02	Bitzer Ventilplatte
P/N: 101.6807, Type: 2FC-2,2/3,2 304 055 03	Ventilplatte
304 054 02	Bitzer Ventilplatte
372 937 03	Bitzer Dichtung
311104-04	Lagerbuchse (Antriebsseite / Außen) 46x42x25
315 100-07	Key Für Flywheel M12 phi 18x78
315 107 11	Gewindekeil
302 105 01	Bitzer Pleuel
382 300 37	Bitzer Kolbenring
Nr. 36200101	Sauggas-Filter
374 010 05	Bitzer Wellenabdichtung
INT69 B3	Auslösegerät
CSH 9583-210Y 400V BSE170 o.Ventile	Kompaktschraubenverdichter
CSH9591-240Y-40D obsolete replaced by CSH 9593-240Y 400V BSE170 o.Ventile	Kompressor
CSH 9593-240Y 400V BSE170 o.Ventile	Kompaktschraubenverdichter
151.7242 / K203HB-2/4	Bündelrohr-Verflüssiger
CE3S 4DES-5Y-40S 400V	halbhermetischer Verdichter
Type IV 315 107 03	Bitzer Gewindekeil
500059-10	Klimakompressor
OLC-K1 (101.4633)	Opto Niveau-Überwachung Ersatz
4H 252Y 40P REPLACED BY 4HE-25Y-40P 400V (101.4839)	Ventilplatte komplett

Referans	Tanım
4G-20.2Y obsolete replaced by 4GE-23Y-40P 400V	KOMPRESSOR KOMPLETT
CSH8583-125Y (101.7723)	KOMPRESSOR
321 105 07	Ölschleuder-Blech
302 298 79	Pleuel u. Kolben
311 135 03	Haupt-u.Lagerdeckel
372 841 28	Dichtungssatz
372 823 01	Dichtungssatz
301 129 50	Exzenterwelle
304 063 12	Ventilplatte
362 004 04	Sauggas-Filter
372 704 01	Flanschdichtung f.
372 704 05	Flanschdichtung Saug f.
321 105 03	Ölschleuder-Blech
302 298 61 (101.383981)	Pleuelstange/Kolben
311 125 01	Lagerbuchse
372 835 21 (101.382881)	Dichtungssatz
372 702 03 (101.384172)	Flansch
301 168 50 (101.380212)	Exzenterwelle
304 059 07 (101.380657)	Ventilplatte
362 012 02 (101.382257)	Sauggasfilter
347 501 05	Ölflussschwächer
361 106 06	Bitzer Druckentlastungsventil
361 106 02	Bitzer Druckentlastungs-Ventil
372 002 02	Bitzer O-Ring
360 212 02	Bitzer Schieber-Führung
382 231 26	Bitzer Sicherungsring
312 036 02	Bitzer Ring
313 000 29	Bitzer Scheibe
384 902 03	Bitzer Nutenstein
384 902 01	Bitzer Nutenstein
380 306 52	Bitzer Zylinderschraube
380 306 51	Bitzer Zylinderschraube
372 021 35	Bitzer O-Ring
372 998 01	Bitzer Dichtung
34900607	Kolbenstange
372 836 01 (101.382885)	Bitzer Dichtungssatz
30026901	Gehäuse und Druckflansch, Bausatz
343217-01 obsolete, replacement 101.3859	WIDERSTAND CARTER
OVERHAULING GASKET FOR S6J-16.2	Überholungs GASKET
PISTON AND PIN PACKAGE FOR S6J-16.2	KOLBEN UND PIN-PAKET
CONNECTING ROD PACKAGE FOR S6J-16.2	PLEUELSTANGE PAKET

Referans	Tanım
PISTON RING FOR S6G-16.2	KOLBENRING
PISTON RING BOTTOM FOR S6J-16.2	PISTON RING UNTEN
OIL FILTER STRAINER FOR S6J-16.2	OIL FILTER STRAINER
TRUSTWASHER FOR S6J-16.2	TRUSTWASHER
34731806 obsolete, replacement 34733403	Optischer Füllstandssensor
CSH 9563-210(Y)	Kompressor
34733403	Bitzer Optischer Füllstandssensor
900004845 / 4NES-20Y-40P 400V	Kompressor
347949-01	BITZER OPTO-ELEKTRONIK ÜNİTE
XGBI9999W Type CSH95103-280Y-40D	SCHRAUBENVERD.HALBERM
382300-46	Siegel
382310-13	Siegel
311 100 05	Lagerbuchse
311 100 04	Lagerbuchse
320500-07	Anlaufscheibe
372314-03	Dichtung
32050006	Anlaufscheibe
382403-04	Dichtring
361338-01	Absperrventil
372415-02	Dichtung
311100-04	Lagerbuchse
311100-05	Lagerbuchse
320500-06	Anlaufscheibe
302297-46	Buchse
325910-01	Ring Halte
372303-01	Dichtung
382403-04	Joint Ring
372003-15	O-Ring für Sichtglas
370 004 01	Schwingungsdämpfer Satz, Kurbelgehäuseseite
370004-02	Schwingungsdämpfer Satz, Motorseite
372704-01	Dichtung für Flansch
37220004	Dichtring
304051-01	Ventilplatte, komplett
362003-01	Ölfilter
372811-02	Dichtungssatz
302 003 01 obsolete, no replacemnt	Exzentrische D 65 x 82
SE-B1 f.2KC-4NC 347 019 01 (22A607)	Bitzer Motorschutzgerät Ersatz