

Bendix



Bendix marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Bendix ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bendix Ürün Listesi

Referans	Tanım
106301 SER.NO: 1E2489	compressor
106878	Air compressor
107535 S/N:1G1108G TU-FLO 501 OEM	Compressor
109087	SERIAL NO:2B2495T
109493	Air dryer cartridge
109649 SER. NR ZE203F ODER 2E203F	CRANKSHAFT FOR COMPRESSOR TU FLO 550
2229071	spare part
278614N	Check Valve
282812	kit
289891	piston and pin
289892	piston and pin
289894	piston and pin
294479	crank shaft
311777B	Brems-Leistungsregler
33506	LEFT FRONT WHEEL CYLINDER
33507	RIGHT FRONT WHEEL CYLINDER
33597	REAR WHEEL CYLINDER
5004341X	AD-9-KIT
5482	air Dryer
571334	Pad
571359	Pad
571361	Pad
571363	Pad
571526	Pad
571756	Pad
573016	Pad
573030	pad
60317	Zylinder
839-03001 6528	brake servo

Referans	Tanım
8525 AD 10	8524453106A36-9P SOKET
8534 AD 10	MS3106A14S-5P SOKET
AD-2	Relaisventil
275244	Rotokammer
107221	Kompressor — Druckluftbremsen
EBB 131 A	stater drive
KN18530	VALVE
MS3106A20-27S	8742 AD 10 SOKET, CONNECTOR, CIRCULAR, SIZE 20, 14WAY
MS3106A20-27S	Transducer conector
MS3108A20-27P	8338 AD 10 SOKET, CONNECTOR, CIRCULAR, SIZE 20, 14WAY
PART NO:8338 ,MS3108A20-27P (FOR HD785 -1/2 TRUCK)	SOCKET
PART NO:8525 ,8524453106A36-9P (FOR HD785 -1/2 TRUCK)	SOCKET
PART NO:8534 ,MS3106A14S-5P (FOR HD785 -1/2 TRUCK)	SOCKET
PART NO:8742 ,MS3106A20-27S (FOR HD785 -1/2 TRUCK)	SOCKET
PDR0163	FRONT BRAKE DRUM
PDR0182	REAR BRAKE DRUM
SICEM 508036-22PN-363	Connector with 22 pins
247268	Luft-Ventil
TU FLO 700	SN : 8921208
TU-FLO 750	Kompressor
TU FLO-550 S/N:1B 2508T	Compressor CAT. NO:149-4815 PC. No:5003762
TU-FLO 300	CTCO No.9M5475 B.W No.277073 Ser.No:1B2280
TU-FLO 500	compressor piston
old TU-FLO 550 new 108804X	AIR KOMPRESSOR
TUFLO S/N 101650	Air Compressor, Type Machine DETROIT V8.9TA
236524	Membran
UKA582	Compressor Type:500pc Seri no: 1280737
K023600	BA921 Compressor Repair Kit
type 50 PC No 242290	Rotochamber Membran mit 4 Zoll Hub
111234B	pumpe, 19 mm Durchmesser
282767	KOLBENSTANGENLAGER
229417	Ventil-Reparatursatz
289775	Kolben-Stange
289163	ZYLINDERBLOCK
289161	ZYLINDERKOPF
275491	GEHEIME ENTLASSUNG
279615	ABLAUF-REPARATUR-SET

Referans	Tanım
292623	KURBELWELLE
14S-6	Sockel
284142, replacement for Bendix ST3	ST-3 Sicherheitsventil
3100046143.14S-6	Steckdose
TU-FLO 501	Kompressor
Type: 30	Rotochambers
296-03705-1891	Kupplungsrad 11 Zähne
K028647	Tu-Flo 550 Endabdeckung für Luftkompressoren
AD-9.	filter kpl
107794X (optional)	PATRONE
5004342X (optional)	PURGE KIT
501 107535 / 1N2995 (obsolete- replaced by 103274)	Kompressor
109653x	Kompressor
229859n	Schnelllöseventil
KZ108712	Kompressor
103167 (obsolete - superseded by 103274X)	KOMPRESSOR, LUFT
101900X	TROCKENMITTEL-KARTUSCHE
287298N	WARTUNGS-SET
103274X	AIR COMP
288369N	Ventilrelais
241858	Ventil
111 7994 No. 109267	Air Compressor
131-6679 oem	Kompressor
234433	Diaphragmakammer BRAKE
234888	Diaphragmakammer BRAKE
TU-FL0 550	Kompressor
107514X obsolete	Kompressor
065205	Kompressor
065225	Bendix AD-9 Lufttrockner Kit
14-16756	Bremskraftverstärker Membrane
5012533X	AIR KOMPRESSOR
K056647X replaced by 5014428X	AIR KOMPRESSOR
5010806X	AIR KOMPRESSOR
5014428X	AIR KOMPRESSOR
5013058X	AIR KOMPRESSOR
5013059X	LUFTKOMPRESSOR
5002984X	AIR KOMPRESSOR
5002713X	AIR KOMPRESSOR
5002983X	AIR KOMPRESSOR
T-294859-D	VENTIL
116697 RM 9001 WX/RM 9001X	VENTIL
286173N	VENTIL

Referans	Tanım
101100N	Bremsventile
280758N	Umschaltventil
1647559/1434923 replaced by 5004118X	KOMPRESSOR
226748	ROTOCHAMBER